

В Томске проводится проверка по факту травмирования мужчины на территории ООО «Завод ЖБК-100»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка по факту травмирования мужчины на территории ООО «Завод ЖБК-100».

По предварительным данным, 9 апреля 2021 года в дневное время в помещении котельной, расположенной на территории ООО «Завод ЖБК-100» в г.Томске, произошел хлопок газовоздушной смеси внутри котла, повлекший частичное его разрушение и травмирование работника. Мужчина 1972 г.р. доставлен в областную клиническую больницу, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время следователи СО по Октябрьскому району г.Томск работают на месте. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выполняются иные

действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

09 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://tomsk.sledcom.ru/news/item/1555838>